



# NCVT-4IR

## PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO CON TERMÓMETRO INFRARROJO

*Detecta voltaje CA en cables, cables conductores,  
cortacircuitos, interruptores, tomas y alambres*

- Termómetro IR con relación distancia a objetivo 4:1
  - Seleccionable por el usuario °F/°C de -22 a 482°F (-30 a 250°C)
- Obtiene lecturas de temperatura mediante detector IR (infrarrojo)
- Práctico puntero láser también ayuda a enfocar
- El apagado automático conserva/extiende la duración de la batería
- La tapa del compartimento de las baterías con orificios roscados para tornillos y junta tórica brinda protección a prueba de polvo y resistente al agua
- Detecta voltaje CA de 12 V a 1000 V mediante indicadores visuales y auditivos.
- Pantalla LCD retroiluminada

12 -1000V CA



TOUGH  
METER

CE



Cat. n.º	Descripción	Accesorios incluidos
NCVT-4IR	Probador de voltaje sin contacto con termómetro IR (infrarrojo)	Clip de bolsillo, 2 baterías AA

## ✓ Display

- Envío automático cuando se solicitan 8

## ✓ Folleto

## ✓ Video



Clic en la imagen para reproducir



Clic en la imagen para descargar



Display