



Vertical Stripe Shower Curtain- Washing Instructions

Machine wash at a temperature at or below 104°F, 40°C.
Use non-chlorine bleach as needed
Tumble dry on normal temperature.
Do not iron.

Laver à la machine à une température égale ou inférieure à 104 °F, 40 °C.
Utilisez un agent de blanchiment sans chlore au besoin
Sécher par culbutage à température normale.
Ne pas repasser.

Lave a máquina a temperatura de 104° F (40° C) o más baja.
Utilice blanqueador sin cloro si es necesario.
Seque a máquina a temperatura normal.
No planchar.