



Productinformatie

METAALLAK HAMERSLAG

Hammerite metaallak is een decoratieve roestwerende metaallak. Stopt het roestproces en biedt een duurzame bescherming.

- Direct over roest
- Toepasbaar op alle soorten metaal
- Stopt het roestproces
- Geeft een duurzame bescherming



TOEPASSING

Ondergrond	Toepasbaar op alle soorten (roestig en beschadigd) metaal. Direct over roest, zonder primer en grondverf.
------------	---

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	Na 2 uur bij 20°C.
Overschilderbaar	Na 4 uur bij 20°C.
Schuurbaar	Na 4 uur bij 20°C.
Glansgraad	Hamerslag
Rendement	10m ² per liter per laag
Kleuren	Zwart H160, Zilvergrijs H115, Wit H110, Donkergroen H138, Koper H180, Donkerblauw H128, Grijs H118, Rood H140, Goud H170, Bruin H150
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in onaangebroken verpakking
Verpakking	250 ml, 750 ml, sommige kleuren in 2,5 l
Min. gebruikerstemperatuur	10 °C



GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

IJzer en staal

- Roestige ondergronden schuren met grof schuurpapier, zodat loszittende roestdelen zijn verwijderd. Daarna schoonmaken met Hammerite metaalontvetter. De ondergrond moet droog zijn, en vrij van loszittende roest, verontreiniging, vet, zand, etc.
- Kaal metaal schoonmaken met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner. Eventuele walshuid van nieuw staal verwijderen d.m.v. intensief grof schuren.
- Geschilderde ondergronden schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter en mat schuren om hechting te krijgen met de nieuwe laag. Maak een proefvlak om te testen of de nieuwe laag Hammerite Hamerslag de bestaande verflaag aantast. Bij aantasting (binnen een uur zichtbaar) dient de bestaande/oude verflaag verwijderd te worden.

Non-ferro metalen

- Op kaal gegalvaniseerd/verzinkt metaal/aluminium/non-ferro metalen, eerst een laag Hammerite Hechtprimer aanbrengen.

Kunststof

- Harde kunststoffen (géén op PE en PP!) behandelen met een laag Flexa Universele Grondverf.

Hout

- Kaal hout eerst voorzien een laag Flexa Grondverf Sneldrogend.
- Geschilderde intacte lagen op hout, schoonmaken schuren en schoonmaken.

Verwerking blik met kwast en roller

- Hammerite is ontwikkeld om onverdund toe te passen.
- Voor gebruik blik doorroeren.
- Breng minimaal twee lagen aan op kaal of roestig metaal om de laagdikte te bereiken voor optimale roestbescherming. Minimaal 2 dikke lagen aanbrengen (totale droge laagdikte 100 micron).
- Voor gemakkelijker verwerking met de roller kan eventueel 10% Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner worden toegevoegd.

Na gebruik

- Kwast of roller reinigen met Hammerite Kwastenreiniger & verdunner.
- Blik goed hersluiten en vorstvrij bewaren.